

CAF - Capilla

Beasain, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/101>

Reparación de paramentos enfoscados, limpieza con agua a presión y aplicación de biocida en las zonas colonizadas por agentes bióticos. limpieza y sellado de juntas de piedra de planta baja. Revestimiento de pintura sobre paramentos enfoscados. Suministro y colocación de sistema antipalomas en ventanas y cornisa. Renovación de cubierta de campanario, instalación de línea de vida y reparación de alero de madera.

- *Tipología:* Arquitectura industrial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* CAF
- *Restauración:* 2012
- *Equipo:* Responsable del Mantenimiento de Edificios: Iñigo Tobes
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/101>

Técnicas de restauración empleadas

- Limpieza específica para cada material
- Tratamientos de piedra
- Reparación de raseos
- Cubierta de teja

