

## Papelera Tolosana (Actualmente desaparecida) 1999

Tolosa, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/103>

Restauración de depósito de aguas primarias en base a la eliminación de la actual cubierta y laterales de hormigón, la eliminación de los muros que compartimentan la planta del depósito y la tela asfáltica de impermeabilización. Recuperación de la planimetría, e impermeabilización a base de resina epoxi reforzada con malla de fibra de vidrio. Además de esta intervención, se reparó la cubierta plana invertida, eliminando previamente el pavimento e impermeabilización que presentaba, procediendo al recrecido con mortero, dando pendientes hacia sumideros. Impermeabilización con doble lámina asfáltica, siendo la última autoprotegida gris pizarrilla.



- *Tipología:* Arquitectura industrial
- *Situación:* Ejecucion
- *Cliente:*
- *Restauración:* 2012
- *Equipo:* Teusa
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/103>