

Jardintxikerra kalea 2

Bilbao, Bizkaia

<http://www.teusa.com/es/109>

Se proyecta revestir los paramentos con aislamiento y fachada ventilada de acabado cerámico, intercalando dicho revestimiento con franjas de chapa de aluminio. Las mochetas de ventanas, cabezales y alféizares se revestirán con chapa de aluminio. Previamente se saneará la fachada picando y reparando las zonas deterioradas de hormigón, gresite, etc. Se renovarán las barandillas por nuevas de aluminio.

- *Tipología:* Arquitectura residencial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Comunidad de propietarios
- *Restauración:* 2016
- *Equipo:* D3 Arquitectos: Oier Bizkarra y Miren Cortázar
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/109>

Técnicas de restauración empleadas

- Reparación de hormigón
- Fachada ventilada
- Carpintería de aluminio

