

Elorrieta nº 1-2-3

Bilbao, Bizkaia

<http://www.teusa.com/es/119>

*Aislamiento termo-acústico con lana mineral de 120 mm de espesor, e instalación de fachada ventilada con panel composite. *Reparación de hormigón en vigas, pilares y cabezales de ventanas.. *Recercados de panel composite y alféizares de hormigón polímero. *Impermeabilización de balcones incluyendo aislamiento de poliestireno extruido de 30 mm.. *Aislamiento de techos de vuelos mediante planchas de poliestireno expandido grafitado de 30 mm., y acabado revoco acrílico. *Sustitución de ventanas en PVC color blanco y doble acristalamiento. *Modificación de barandillas de acero, a las nuevas exigencias de la F.V.

- *Tipología:* Arquitectura residencial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Copropietarios
- *Restauración:* 2020
- *Equipo:* Aitor Elorduy Linage
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/119>

Técnicas de restauración empleadas

- Reparación de hormigón
- Herrería
- Fachada ventilada
- Impermeabilización de terrazas y balcones

