

Puente de Igartza

Beasain, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/30>

Excavación de actual pavimento de asfalto, y reconstrucción del enlosado de piedra original. Restauración de paramentos verticales mediante saneamiento y limpieza, eliminación de raíces de plantas superiores, apeando las piedras si fuera necesario, para posteriormente recolocarlas, tratamiento de juntas, reconstrucción de antepecho de piedra, dotándolo de un cubremuros, e hidrofugación de la totalidad de los paramentos. Recuperación del pavimento original del puente, mediante su nivelado, y colocación de piezas perdidas, utilizando material reciclado. Urbanización del entorno mediante losa de hormigón y pavimentación con adoquín de piedra caliza, y adecuación de infraestructuras.

- *Tipología:* Puentes
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Ayuntamiento de Beasain
- *Restauración:* 2006
- *Equipo:* Eneko Iturbe. Arquitecto Técnico
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/30>

Técnicas de restauración empleadas

- Reparación de raseos
- Revestimientos Cerámicos
- Desmontajes, apeos y derribos controlados
- Cubierta de Pizarra
- Cubierta de zinc

Historia

Construcción: Siglo XVII

La primera mención documental en la que aparece Igartza se refiere a su puente, siendo el mismo el primer lugar de referencia que se da al adentrarnos por Gipuzkoa desde la cueva de San Adrián. Del mismo modo, tenemos que decir que el puente bien pudiera ser la principal razón del nacimiento de Igartza durante la Edad Media

