

Mina Troya

Mutiloa, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/38>

Consolidación muros de mampostería de piedra caliza. Desbroce y destocoado del arbolado enraizado en los muros. Tratamiento herbicida. Recuperación de volúmenes perdidos. Tratamiento de las juntas entre piezas. Tratamiento consolidante-hidrofugante.

- *Tipología:* Patrimonio histórico, Arquitectura industrial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Ayuntamiento de Mutiloa
- *Restauración:* 2009
- *Equipo:* Izaskun Ubidea. Ingeniera de Caminos.
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/38>

Técnicas de restauración empleadas

- Reparación de raseos
- Revestimientos Cerámicos
- Desmontajes, apeos y derribos controlados

Historia

Construcción: Siglo XIX

A lo largo de la Historia, la actividad minera ha tenido bastante importancia en el País Vasco. Son numerosos los vestigios que demuestran que ya los romanos explotaron las minas de Arditurri (galena argentífera), las minas de oro de Gorramendi, cuyas escombreras todavía contienen uno o dos gramos de oro por tonelada, las de Lanz (cobre), Somorrostro (hierro), etc. La mayor parte de estas explotaciones han mantenido su actividad hasta épocas recientes. La intensa industrialización del País Vasco generó una importante demanda de minerales poniéndose en explotación numerosos yacimientos, que irán siendo paulatinamente abandonados. El máximo esplendor de la minería se produce en el último tercio del siglo XIX y primero del XX (Revolución industrial). La Guerra Civil y la penuria económica de la postguerra incidieron negativamente en la minería, disminuyendo drásticamente la extracción de mineral.

La mina Troya, de Mutiloa, continuó con su actividad hasta la década de los años 80. Arroyo abajo, se situaba una balsa de almacenamiento de los lodos producidos tras la extracción del mineral. Tras una complicada descontaminación del terreno, las instituciones están impulsando la recuperación de la zona. La recuperación y puesta en valor de los diques es uno de los trabajos realizados.

