

Iglesia de San Esteban

Oiartzun, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/45>



Saneamiento y limpieza de paramentos, apertura y retacado de juntas, eliminación y cajeado de las partes degradadas, recuperación de volúmenes con mortero minero de piedra arenisca. Protección mediante hidrofugación. Sujeción de dovelas mediante refuerzo de arco fajón.

- *Tipología:* Patrimonio histórico, Arquitectura religiosa
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Parroquia de San Esteban
- *Restauración:* 1994
- *Equipo:* Arquitecto D. Ramón Ayerza. Arquitecto Téc. D. Luis Ariz
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/45>

Técnicas de restauración empleadas

- Reparación de raseos
- Cubierta de teja
- Revestimientos Cerámicos
- Desmontajes, apeos y derribos controlados
- Cubierta de Pizarra

Historia

Construcción: Siglos XIV y XV

Durante la Edad Media este edificio pudo ser Capilla Visigótica y posteriormente se convirtió en construcción Románica importante durante el periodo comprendido entre los siglos X y XII, pero en la actualidad no conserva vestigio alguno de aquella época. Posteriormente pasó a ser una construcción del Gótico Inicial, de la que se conservan algunos pequeños rasgos fundamentalmente en la zona media y fachada sur del edificio. Tras varios incendios como consecuencia de diversas guerras, las posteriores reformas del edificio han contribuido a mistificar algunos aspectos del mismo, lo que dificulta su clasificación en un estilo arquitectónico determinado y conocer con precisión la antigüedad del mismo.

La torre es de base cuadrada, tiene 5 pisos superpuestos y presenta un aspecto de fortaleza y alcanza los 40 mtrs de altura. Ha sido dañada varias veces y la traza actual se debe al maestro local Juan de Sarobe.