

Faro Matxitxako

Bermeo, Bizkaia

<http://www.teusa.com/es/55>

Limpieza de fábrica de sillería de piedra arenisca con tratamiento biocida y aplicación de abrasivo. Restauración de elementos degradados de piedra arenisca. Reintegraciones volumétricas con mortero de imitación. Tratamiento consolidante -hidrofugante. Renovación de cerramientos exteriores. Protección de maquinaria óptica de linterna. Restauración de estructura de linterna, mediante chorreo de superficie. Reposición-sustitución de elementos de acero inoxidable de estructura. Tratamientos protectores anticorrosivos.

- *Tipología:* Patrimonio histórico, Arquitectura industrial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Autoridad Portuaria de Bilbao
- *Restauración:* 2009
- *Equipo:* Joseba Rementeria. Arquitecto
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/55>

Técnicas de restauración empleadas

- Reparación de raseos
- Cubierta de teja
- Revestimientos Cerámicos
- Desmontajes, apeos y derribos controlados
- Carpintería acero inoxidable
- Instalación de ascensor

Historia

Construcción: 1909

En la noche, el reconocimiento de la costa, resulta difícil sin la ayuda de puertos con luz de largo alcance. Bermeo ha contado con tres faros, algo normal por la furia del Cantábrico. Dos son los que llevan el nombre de Matxitxako. Del primigenio sólo queda la torre de sillería y se ubica en la punta saliente del cabo Matxitxako. Se mantuvo activo hasta 1909. El actual faro de Matxitxako se inaugura en 1909. Su edificio de planta rectangular consta de casa de los torreros, almacenes y depósitos. En su extremo NW se levanta la torre, rematada por una bella cúpula de hierro que aloja el elemento óptico. Su luz irradia la zona comprendida entre Castro Urdiales y el río Deba.

