

## Iglesia de los Padres Carmelitas

San Sebastián, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/66>

Los trabajos realizados se centraron en la restauración de la linterna y sus vidrieras. La estructura de hormigón armado, imitando nervaduras de piedra, fue restaurada, dado el avanzado estado de degradación a consecuencia de la oxidación de las armaduras. Par recuperar los volúmenes originales, se fabricaron moldes en diferentes materiales. Se reparo el bastidor de hierro forjado y se restauraon las vidrieras.

- *Tipología:* Patrimonio histórico, Arquitectura religiosa
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Congregación de los PP Carmelitas
- *Restauración:* 2009
- *Equipo:* Luis Astrain. Arquitecto. Enrique Aizpurua. Arquitecto.
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/66>

### Técnicas de restauración empleadas

- Impermeabilización de terrazas y balcones

### Historia

*Construcción:* 1912

José de Gurruchaga, 1912. Edificio con vocación de esquina desde su fase de proyecto en donde aparecía una torre situada en el ángulo de la planta. La construcción se resolvió de manera distinta al proyecto, no solo por la desaparición de la torre sino que los tramos de fachada variaron y se abandono también el rosetón de la nave principal. El gran hueco circular sobre la portada, se sustituyó por el tramo tipo de fachada con los mismos contrafuertes que en el resto, pero esta vez sin alcanzar el suelo, lo cual desvela su sentido puramente ornamental. No obstante el tema de la esquina es el mismo que en los otros dos frentes y la coronación del chaflán refuerz el sentido de este ángulo. Un ejemplo destacado de una iglesia de esquina con el conjunto de la manzana. Fuente: Donostia-San Sebastián. Guía de Arquitectura. COAVN 1996

