

Acondicionamiento de la cortina oeste de la muralla de Hondarribia

Hondarribia, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/67>

Recomposición del perfil original de la muralla e incluso las cañoneras. Tratamiento biocida. Tratamiento de limpieza. Recuperación de juntas. Consolidación de fábricas. Iluminación Ornamental del conjunto monumental. Realización de la cubierta de madera de la puerta impermeabilizada con plomo.

- *Tipología:* Patrimonio histórico, Arquitectura militar
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Ayuntamiento de Hondarribia
- *Restauración:* 2011
- *Equipo:* Manuel Iñiguez y Alberto Ustarroz (Arquitectos) Luis Turrillas (Arqto. Técnico)
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/67>

Técnicas de restauración empleadas

- Limpieza específica para cada material
- Restauración de piedra
- Reconstrucción de muros de fábrica
- Iluminación ornamental
- Cubierta metálica
- Instalación de ascensor
- Nuevo cierre de caja de escalera
- Cubierta de zinc

