

Julio Urkijo 14

Donostia - San Sebastián, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/78>

- Rehabilitación integral de la fachada con Fachada Ventilada Cerámica extrusionada.
- Renovación de barandillas y defensas.
- Renovación de cierres de carpinterías de balcones.
- Reparación de hormigón y elementos constructivos varios.
- Renovación de techo de porche de entrada.
- Impermeabilización de balcones.
- Interiores de balcones con Sistema de Aislamiento por el Exterior (SATE).

- *Tipología:* Arquitectura residencial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Copropietarios
- *Restauración:* 2015
- *Equipo:* FRL Arquitectos
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/78>

Técnicas de restauración empleadas

- Reparación de hormigón
- Fachada ventilada
- Aislamiento Exterior (SATE)
- Carpintería de aluminio

