

Catalina de Erauso 13, 15, 17

Donostia - San Sebastián, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/80>

Reparación de paramentos de gresite, raseos y aplacados de mármol. Reparación de elementos de hormigón Fachada ventilada de hormigón polímero "ULMA" Aislamiento termo-acústico de lana de roca Recercado de mochetas, alféizares y cabezales con hormigón polímero. Revestimiento de techos de balcones con yeso laminado pintado Impermeabilización y colocación de gres en terrazas y balcones. Barandillas de aluminio y vidrio laminado.

- *Tipología:* Arquitectura residencial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Copropietarios
- *Restauración:* 2015
- *Equipo:* Juan Ramón de Pablo
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/80>

Técnicas de restauración empleadas

- Reparación de hormigón
- Fachada ventilada
- Impermeabilización de terrazas y balcones
- Carpintería de aluminio

