

## J.M. Barandiarán 8

Donostia - San Sebastián, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/86>

Fachadas: - Reparación puntual de paramentos enfoscados. - Reparación de hormigón.  
- Aislamiento tipo SATE con planchas de poliestireno de 5 cm de espesor y acabado con mortero acrílico. - Alféizares de aluminio. - Modificación de instalaciones eléctricas y de gas. Zona amansardada curva: - Aislante multicapas, enrastrelado de pino, tablero de abeto tratado y revestimiento de zinc a junta alzada. Terraza de solera de 5ª planta: - Impermeabilización mediante 2 capas de tela asfáltica y acabado con gres porcelánico.

- *Tipología:* Arquitectura residencial
- *Situación:* Ejecucion
- *Cliente:* Copropietarios
- *Restauración:* 2013
- *Equipo:* Manu Atristain
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/86>

### Técnicas de restauración empleadas

- Reparación de hormigón
- Aislamiento Exterior (SATE)
- Impermeabilización de terrazas y balcones

