

Easo nº5

Donostia - San Sebastián, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/87>

Limpieza de fachada, reparación de elementos de hormigón (Vigas, dinteles, frentes de forjado...), revestimiento de fachada mediante fachada ventilada cerámica sobre estructura de aluminio y aislamiento con panel de lana de vidrio hidrofugada de 80 mm de espesor. Alféizares y recercos de aluminio. Revestimiento interior de balcones con fachada ventilada de panel fenólico, al igual que los falsos techos. Nuevas bajantes y conductos de PVC para telefonía, desmontaje y montaje de instalación de gas y calderas. Nueva impermeabilización de balcones y terrazas. Sustitución de barandillas de acero por aluminio y vidrio.

- *Tipología:* Arquitectura residencial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Comunidad de propietarios
- *Restauración:* 2016
- *Equipo:* Rafael Aguilar
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/87>

Técnicas de restauración empleadas

- Reparación de hormigón
- Herrería
- Fachada ventilada
- Aislamiento Exterior (SATE)
- Carpintería de aluminio

