

## Palacio Oka

Muxika, Bizkaia

<http://www.teusa.com/es/95>

El objeto de esta intervención no ha sido otro que el de consolidar los muros exteriores, que en el caso de la fachada principal y posterior, presentaban importantes desplomes y peligro de derrumbamiento. La fachada posterior ha sido desmontada en su altura vista, para reconstruirla nuevamente, reutilizando el material pétreo original. Se han retacado los huecos importantes que presentaban pérdidas de material. Se han instalado cruces de San Andrés, y se han protegido las coronaciones y los alféizares de ventanas de las tres fachadas donde se ha actuado: fachada principal (Sureste), fachada lateral (Suroeste) y fachada posterior (Noroeste).

- *Tipología:* Patrimonio histórico
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Diputación Foral de Bizkaia
- *Restauración:* 2017
- *Equipo:* Juan José González Barrutia e Idoia Goiri Iglesias
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/95>

### Técnicas de restauración empleadas

- Restauración de piedra
- Reconstrucción de muros de fábrica
- Refuerzo de estructuras

### Historia

*Construcción:* Mediados del siglo XVI

El edificio fue posiblemente levantado por el matrimonio de un Saénz de Oca con una Lamiquiz (escudo del palacio) en el segundo tercio del siglo XVI. Este edificio de diseño renacentista que rompe con la tipología de torre medieval, se encuentra dentro de un conjunto con restos de molino, presa, puente, ferrería y ermita. El palacio actualmente solo presenta los muros perimetrales e interiores. El resto de la estructura interior de madera, tabiquería y cubierta ha desaparecido.

