

## CAF - División 3. 2ª Actuación Edificio 10 (Alzado Lazkibar)

Beasain, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/98>

La actuación se centró en la fachada del Edificio 10 (Montaje de vagones), en su fachada orientada a Lazkibar. Una vez instalados los andamios y los medios auxiliares necesarios, se procedió al picado de los antiguos revocos, para posteriormente enfoscar y aplicar un acabado con mortero monocapa. Se demolieron las celosías de hormigón, se restauraron las pilastras y recercos de hormigón, para la posterior instalación de ventanales de aluminio con doble acristalamiento. Esto conllevó el acondicionamiento de los interiores tras dicha sustitución. Se limpió la fábrica de mampostería y se sellaron sus juntas. Se sustituyeron las bajantes de zinc, y se protegieron las cornisas con panel composite de aluminio. Se reubicaron las máquinas de aire acondicionado.

- *Tipología:* Arquitectura industrial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* CAF
- *Restauración:* 2013
- *Equipo:* Fernando Arizmendi
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/98>

### Técnicas de restauración empleadas

- Tratamientos de piedra
- Reparación de raseos
- Desmontajes, apeos y derribos controlados
- Carpintería de aluminio

