

## J.M. Barandiarán 28

Donostia - San Sebastián, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/63>

Saneamiento de paramentos. Reparación de hormigón armado en voladizos. Revestimiento cerámico en fachada delantera. Reparación de enfoscados y pintado de la fachada trasera. Renovación de cubierta: Eliminación de cobertura actual, adaptación de soporte y realización de cubierta de zinc

- *Tipología:* Arquitectura residencial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Copropietarios
- *Restauración:* 2011
- *Equipo:* Manuel Atristain, Arquitecto.
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/63>

### Técnicas de restauración empleadas

- Reparación de raseos
- Impermeabilización de terrazas y balcones

