

Hotel Madison

San Juan de Luz, Francia

<http://www.teusa.com/es/76>

• Limpieza y recuperación de zonas perdidas con morteros de restauración, en elementos de piedra arenisca. • Eliminación de ménsulas bajo balcones, realización de moldes y reposición con piezas idénticas a las originales. • Tratamiento de elementos de hormigón (cornisas, losas de balcones, etc.) mediante picado, saneado de armaduras con proyección de abrasivo, realización de moldes y reproducción de piezas con diseño idéntico al original. • Reparación parcial de paramentos enfoscados, y posterior pintado general. • Tratamiento de barandillas originales. • Nuevos elementos de zinc en cubierta: canalones, carenados de cornisas, remates de chimeneas, etc • Reparación de chimeneas de ladrillo visto

- *Tipología:* Arquitectura residencial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Promotor privado
- *Restauración:* 2013
- *Equipo:* Pancho Zuzunaga
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/76>

