

Simon Etcheverry 1

Biarritz, Francia

<http://www.teusa.com/es/89>

- Decapado de la pintura de los recercos de piedra, hasta dejar esta vista.
- Eliminación de ménsulas bajo balcones, realización de moldes y reposición con piezas idénticas a las originales.
- Tratamiento de elementos de hormigón (cornisas, losas de balcones, etc.) mediante picado, saneado de armaduras con proyección de abrasivo, realización de moldes y reproducción de piezas con diseño idéntico al original.
- Reparación parcial de paramentos enfoscados, y posterior pintado general.
- Tratamiento de barandillas originales.
- Tratamiento de los perfiles metálicos, refuerzo con pletinas de acero inoxidable en las zonas necesarias y saneadas del óxido de los mismos.
- Reparación de chimeneas de ladrillo visto

- *Tipología:* Arquitectura residencial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Comunidad de propietarios
- *Restauración:* 2016
- *Equipo:* Restauración
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/89>

Técnicas de restauración empleadas

- Limpieza específica para cada material
- Restauración de piedra
- Reparación de hormigón
- Estructuras metálicas
- Herrería
- Reparación de raseos

