

Hotel Maison Lierre

Biarritz, Francia

<http://www.teusa.com/es/90>

• Decapado de la pintura de las zonas de piedra y recuperación de la totalidad de las juntas. • Eliminación de ménsulas bajo balcones, realización de moldes y reposición con piezas idénticas a las originales. • Tratamiento de elementos de hormigón (cornisas, losas de balcones, etc.) mediante picado, saneado de armaduras con proyección de abrasivo, realización de moldes y reproducción de piezas con diseño idéntico al original. • Reparación parcial de paramentos enfoscados, y posterior pintado general. • Tratamiento de barandillas.

- *Tipología:* Arquitectura residencial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Promotor privado
- *Restauración:* 2016
- *Equipo:* Restauración
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/90>

Técnicas de restauración empleadas

- Tratamientos de piedra
- Moldes y elementos especiales
- Reparación de hormigón
- Herrería
- Reparación de raseos

