

## Paseo de los Olmos 3

Donostia - San Sebastián, Gipuzkoa

<http://www.teusa.com/es/60>

Sustitución del muro cortina de la fachada este mediante eliminación del muro cortina actual y subestructura de acero y aluminio. Colocación de nueva estructura de aluminio, y cerramientos de aluminio y vidrio de control solar bajo emisivo incluyendo remates interiores. Tratamiento del mármol mediante su limpieza, retacado de juntas y sustitución de piezas rotas. Impermeabilización de cubierta y colocación de pavimento flotante.



- *Tipología:* Arquitectura residencial
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:* Copropietarios
- *Restauración:* 2009
- *Equipo:* Iñigo Arcelus. Arquitecto
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/60>

### Técnicas de restauración empleadas

- Reparación de raseos
- Impermeabilización de terrazas y balcones
- Protecciones en zinc