

Urazurrutia 7

Bilbao, Bizkaia

<http://www.teusa.com/es/96>

El tratamiento de la fachada consistió básicamente en la demolición de la cornisa superior, que se encontraba en peligro de desprendimiento, y que fue reconstruida con ladrillo. Se mantuvieron los revocos que se encontraban en buen estado, recuperando las zonas rectas y molduradas perdidas, o en mal estado, mediante mortero de cal hidráulica. Se realizaron moldes para recuperar lo ornamento perdidos. La nueva cornisa y los alféizares de ventana han sido protegidos mediante carenados de zinc.

- *Tipología:* Patrimonio histórico
- *Situación:* Finalizada
- *Cliente:*
- *Restauración:* 2016
- *Equipo:* Blanca Brea
- *Localización:* <http://www.teusa.com/map/96>

Técnicas de restauración empleadas

- Moldes y elementos especiales
- Reparación de raseos
- Protecciones en zinc

Historia

Se trata de uno de los primeros edificios levantados en hormigón en el Casco Antiguo de Bilbao. Sus dos fachadas exteriores están levantadas con ladrillo y mortero, realizando todos los vuelos y decoraciones con estos dos materiales. La intervención se concretó en la fachada trasera, que presentada un deterioro muy avanzado y preocupante. Al tiempo que se restauró esta fachada, se renovó la impermeabilización de la cubierta.

